




Схема подключений, инкубационный шкаф.
ИУП 45



Кабель ЦБИ-ПУ

Жгут № 14




ЦБИ 3.1

XP 1

№	Адрес
A 1	220 V "Фаза"
A 2	220 V "Ноль"
A 3	Вкл.камера
A 4	Авария
A 5	Нагрев 2
A 6	Нагрев 2
A 7	Свет
A 8	Охлаждение
Б 1	Охлаждение
Б 2	Нагрев 1
Б 3	Нагрев 1
Б 4	Увлажнение
Б 5	Увлажнение
Б 6	Увлажнение
Б 7	Увлажнение



Жгут №10






Жгут моторедуктора



Жгут № 13



Сеть 3N ~50Гц, 380В



Жгут №2